

**KEYA**  
UNLOCK INNOVATION

**COVERK**  
MONTAJE / ASSEMBLY



**MUY IMPORTANTE:**

FIJAR LA CERRADURA EN LA PUERTA CON EL PESTILLO ESCONDIDO.

NO MONTAR LAS PILAS EN LA CERRADURA HASTA QUE ESTE FIJADA DEFINITIVAMENTE EN LA PUERTA.

SI ES PRECISO EFECTUAR ALGUNA COMPROBACION DE FUNCIONAMIENTO EN LA CERRADURA, RETIRAR LAS PILAS UNA VEZ FINALIZADA.


---

**VERY IMPORTANT:**

ASSEMBLE THE LOCK AT THE DOOR WITH THE LATCH IN HIDDEN POSITION.

DON'T INSERT THE BATTERIES INTO THE LOCK UNTIL IT IS COMPLETELY FIXED ON THE DOOR.

IF YOU NEED TO MAKE SOME FUNCTIONAL CHECKING IN THE LOCK, TAKE THE BATTERIES OUT ONCE IT HAS BEEN DONE.



C



Ø4x16,1



D

IMPORTANTE:  
NO PONER LAS PILAS HASTA  
QUE LA CERRADURA NO ESTE  
MONTADA EN LA PUERTA.

WARNING:  
DON'T INSERT THE BATTERIES  
UNTIL THE LOCK HAS BEEN  
ATTACHED AT THE DOOR.



EN LA CERRADURA PUERTA  
DEL PASADIZO



Ø4x24,8

E



Ø4x14






A


PUERTA DERECHA  
MONTAR SOBRE DORSAL

Condiciones de la superficie  
donde montar el KTS Milano  
para mantener la EPS:  
Rugosidad máxima Rt- 10  
micrometros L100 3400 (N°18)  
Planitud en la zona de montaje  
de la cerradura Q 3mm.


Condition of the surface where  
mount KTS Milano to keep EPS  
protection:  
Rugosity maximum Rt- 10  
micrometers L100 3400 (N°18)  
Flatness in the assembly area of  
the lock Q 3mm.



1



2






Power plus con la carcassa montata.  
 Put batteries when the lock has been mounted.

Prendere il portapila con la chiave, fenderlo su  
 posizione final e premere pastiglia superiore.  
 Push the battery holder to the final position. Fix it  
 with the screw afterwards.






**B** PUERTA IZQUIERDA  
LEFT HANDLE

Condiciones de la superficie  
donde montar el NTS Milano  
para mantener la EPS:  
Rugosidad máxima Rt- 10  
micrometros (RtR 3400 N°18)  
Planitud en la zona de montaje  
de la cerradura 0,3 mm.


Condition of the surface where  
mount NTS Milano to keep EPS  
protection:  
Rugosity maximum Rt- 10  
micrometers (RtR 3400 N°18)  
Flatness in the assembly area of  
the lock 0,3 mm.



**1**



**2**



4 x Ø2,5




3



Never place the device in a temperature range that allows the batteries when the lock has been mounted.

Dimension of portapila con la mano: indica la posición final y almacenar posteriormente. Push the battery holder to their final position. Fix it with the screw afterwards.



5




6





En el caso de tener puertas de izquierda y derecha correlativas, el montaje debe ser según imagen:

In the case of doors left and right correlative assembly must be as per image:



Importante !!

Resistente expulsión de puerta con una fuerza superior a 15 N

Warning !!

Do not mount on door with a higher force of 15 N


## FAQ's Preguntas más frecuentes / Frequently asked questions

Una vez instalada, la cerradura no responde (no emite pitido ni funciona)

Once assembled, the lock does not work (no sound and the lock does not work)

Verificar que la pila esté en la posición correcta (respetando la polaridad indicada en el compartimento)  
Verify that the battery are in the right polarity (as indicated in the battery box).

1



### IMPORTANTE

Recomendamos cambiar las pilas anualmente para asegurar el buen estado de la cerradura. Las pilas tras largos periodos de tiempo instaladas, pueden dañarse y dañar la cerradura, especialmente en ambientes muy cálidos  
No limpiar las cerraduras con productos de limpieza que contengan ácido clorhídrico, lejía o componentes corrosivos, especialmente en las partes metálicas.

### IMPORTANT

We suggest to change once a year the batteries for ensure their good condition. After a long time, the batteries can deteriorate and damage the lock, especially in hot environments  
Do not clean the locks with cleaning products with hydrochloric acid, lye or corrosive components, especially on the metallic parts.

El pestillo no abre / cierra después de aproximar una tarjeta válida.

The latch does not open / close after approach a correct card.

Verificar que los cuatro tornillos de fijación de la cerradura no estén excesivamente apretados (<20Kg / cm2).  
Verify that the screws are not fastened too tight (<20kgf / cm2).

2



### IMPORTANTE

Máximo espesor de puerta 20mm.  
La cerradura no funcionará montada en puerta metálica.


Las tarjeta Gestión / Master están configuradas para una única instalación, no son compatibles con otras instalaciones.

### IMPORTANT

Maximum door thickness 20mm.  
The lock won't work mounted on metal door.

The Management / Master cards are configured for a single installation, are not compatible with other installations.

Verificar que el pestillo abre y cierra sin impedimento ( roce, interferencia contra el marco ).  
Verify that the latch works smoothly in and out, without any friction with the door frame.

**3**

La cerradura emite señales acústicas repetidamente y no cierra.

The lock emits beeps repeatedly and does not close.

Pila agotada: debe ser reemplazada.

Dead battery: replace battery.

**4**